



Außenrohr: E195 EN10305, P235 TR1 EN10217-1
feuerverzinkt

Innenrohr: E195 EN10305 feuerverzinkt
und innenbeschichtet

Dämmung: 2 K-PU-Schaum



| Index | Änderung | Tag | Name | Maßstab | Zul.Abw. | Benennung | Zeichnungs Nr. | |
|-------|----------|-----|------|--------------|--------------|---------------------------|----------------|--|
| | | | | 1:2 | DIN EN1123-2 | Verbundrohr DN150 | 58054150X | |
| | | | | 2017 | Tag | Reinigungsrohr mit runder | Ersatz für: | |
| | | | | Gez. | 26.09. | Reinigungsöffnung | | |
| | | | | Gepr. | | EDV-Art.Nr. 58054.150X | ersetzt durch: | |
| | | | | Norm. | | 58054.150X.DWG | | |
| | | | | LORO® | | | | |
| | | | | Bauvorhaben | | | | |